

## HALBGEWUNDENE-EICHENTREPPE BUTTWIL



### TREPPEN-ANGABEN

- 4 Attikawohnungen mit je einer halbgewundenen Treppe
- halb gestemmt
- Wange, Tritte und Handlauf aus Eiche massiv
- Staketen aus  $\varnothing 16\text{mm}$  Chromstahlstangen
- Kinderschutzleiste unter Tritt montiert
- Oberflächenveredelung mit Hartwachsöl

### BAUJAHR

2015

### NUTZUNG

Wohnen

